Translation of the Japanese published utility model application S61-81042

Page 3 line 18 - page 4 line 5

"In order to cancel above un-arranging, the purpose of this design is for realizing the electromotive gearbox in which variable-speed operation can be made certainly by preparing the hand grip by the side of rotation, and the hand grip by the side of fixation, and preparing the lock mechanism in which it carries out that rotation is possible by the operation lever for legs to a rotation side, incorrect operation of a gearbox is prevented".

Page 4 line 16 - page 5 line1

"By having constituted as mentioned above, at the time of in-variable-speed operation, the rotation side for variable-speed operation is locked according to a lock mechanism, and incorrect operation is prevented. At the time of variable-speed operation, the operation lever for legs cancels the lock of a lock mechanism, a rotation side is rotated, and variable-speed operation is performed".

®日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報(U)

昭61-81042

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)5月29日

F 16 H 5/20 57/06 7331-3 J 6608-3 J

審査請求 未請求 (全 頁)

②考案の名称 電動式変速機の変速装置

②実 額 昭59-163905

❷出 願 昭59(1984)10月31日

②考 案 者 渡 邉 博 史 湖西市鷲津987-1 グリーンハイツ601号室

砂考 案 者 青 木 紀 尚 浜松市志都呂町300-332

砂考 案 者 寺 田 光 伸 磐田市新島373-1

⑫考 案 者 川 合 良 和 磐田市大久保627-2

①出 願 人 鈴木自動車工業株式会 静岡県浜名郡可美村高塚300番地

社

饱代 理 人 弁理士 西郷 義美 外1名

明細書

- 1. 考案の名称 電動式変速機の変速装置
- 2. 実用新案登録請求の範囲

ハンドルバーの一端に装着する回動側となるハンドルグリップ側に発光素子を設けるとともに固定側となるハンドルスイッチボックス側には受光素子を設けて変速指令する変速指令スイッチにおいて、足用操作レバーの踏込み動作時にのみ前記回動側を回動可能とするロック機構を設けたことを特徴とする電動式変速機の変速装置。

3. 考案の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この考案は電動式変速機の変速装置に係り、特にオートバイの変速操作性を向上させるとともに、 変速機の誤動作の防止を果す電勤式変速機の変速 装置に関する。

[従来の技術]

.

車両の変速機にはマニュアル変速機と自動変速機とがある。マニュアル変速機においては、例えばオートバイのクラッチ操作をハンドルバー左側

518

(1)

61-61042

端部位に設けたクラッチレバーによって行っている。また、前記自動変速機においては、トルクコンバータを備えた液体式自動変速機と、遠心クラッチとフリーホイール機構とを組合せた機械式自動変速機とがあり、車両走行時の変速操作性を容易化し、運転性の向上に寄与している。

[考案が解決しようとする問題点]

ところで、電動式変速機の変速装置においては、 発光素子や受光素子からなる変速指令スイッチ部 を設け、光を断続して変速指令スイッチ部の変速 切換を行っている。

しかし、従来の変速装置には、衝接等による変速操作部の誤動作を防止するロック機構を有するものはなく、車両走行時に前記変速操作部が誤動作される惧れがあり、危険性が大となって例えば事故等を惹起させてしまうという不都合がある。

[考案の目的]

そこでこの考案の目的は、上述不都合を除去するために、回勤側となるハンドルグリップと固定側となるハンドルスイッチボックスとを配設し、

この回動側には足用操作レバーによって回動可能 とするロック機構を設けたことにより、変速操作 性を向上させるとともに、変速機の誤動作を防止 し、変速操作を確実に果し得る電動式変速機の変 速装置を実現するにある。

[問題点を解決するための手段]

この目的を達成するためにこの考案は、ハンドルバーの一端に装着する回動側となるハンドルグリップ側に発光素子を設けるとともに固定側となるハンドルスイッチボックス側には受光素子を設けて変速指令する変速指令スイッチにおいて、足用操作レバーの踏込み動作時にのみ前記回動側を回動可能とするロック機構を設けたことを特徴とする。

[作用]

上述の如く構成したことにより、非変速操作時にはロック機構によって変速操作用回動側をロックして誤動作を防止し、変速操作時には足用操作レバーによってロック機構のロックを解除し、その後に回動側を回動させて変速操作を行うもので

ある。

[実施例]

以下図面に基づいてこの考案の実施例を詳細に 説明する。

第1~8 図はこの考案の実施例を示すものである。第1~8 図において、2 はオートバイ、4 はハンドルバー、6 は回動側となるハンドルグリップ、8 は固定側となるハンドルスイッチボックス・10 は制御部、12 は変速用アクチュエータである。前記ハンドルバー4の一端たる左端に装着する。かどれがリップ6 側に発光素子14を設ける。また、耐記ハンドルスイッチボックス8 に受光素子18 たこれンドルスイッチボックス8 に受光素子18 たこれのとともに、受光信号処理回路20を設ける。前記発光素子14と受光素子18とによって変速指令スイッチ部22を構成する。

前記ハンドルグリップ6とハンドルスイッチボックス8との間には回動可能に回動側となる回動部24を配設し、前記ハンドルバー4の左端に装着する。この回動部24を、第7、8図に示す如

く、円板状部材26と、この円板状部材26の両平面に、且つ同芯に固着した小径円筒状の摺動部28と、前記円板状部材26の外周に固着と、前記円板状部材26の外周に固着と、がより構成する。というとにより構成する。後述するの外周緑近傍には、後述するの外周は、後述する場合を所定箇所に複数個穿設し、光光素子18とを連絡する導光路38を穿設する。

また、前記ハンドルスイッチボックス 8 の回動部 2 4 側には孔部 4 0 を複数個穿設し、この孔部 4 0 内にばね 4 2 を介してロックボール 3 2 や 動 間 つり 機構 3 4 のロックピン 4 4 を配設し ロックピン 4 4 を配設し ロックピン 4 4 を配設し ロック 機構 3 4 の後部には接点スイッチ 4 6 を ワイヤケーブル 4 8 を 分の で からにより ロックが成されるものである。

前記発光素子駆動回路16と受光信号処理回路 20、制御部10、そしてアクチュエータ12を 夫々信号線52により接続する。なお符号54は ハンドルスイッチボックス8に設けた回動部24 の回動制限用ストッパ、56は左フットレスト、 58は変速位置を表示する表示部である。

次に作用について説明する。

変速操作を行う際には、まず、左足用操作レバー50を踏込み、ワイヤケーブル48を介して接点スイッチ46をOFFさせ、ロックピン44を後退させてロック機構34のロック解除を行う。これによって回動部24の変速レバー30を左手親指によって回動させ、変速操作を行う。

つまり、回動部 2 4 を回動させることにより、 円板状部材 2 6 が回動され、この円板状部材 2 6 に設けた導光路 3 8 を介して所定位置の発光素子 1 4 と受光素子 1 8 とを連絡させる。このとき、 発光素子 1 4 の発光素子駆動回路 1 6 によって発 光素子 1 4 が光を放射し、この光を受けた受光素

子18を介して受光信号処理回路20が制御部 10に出力し、制御部10によってアクチュエー タ12を作動させて変速を行うものである。

更に、前記回動部24を回動させた際には、所定位置に位置した時にロック穴36とロックボール32との係合によってハーフロックがなされ、回動部24の停止位置の位置決めを容易に行い得る。その後操作レバー50の踏込みを止めて元の位置に復帰させることにより、ワイヤケーブル48を介して接点スイッチ46をONさせ、ロックを行う。

また、前記変速操作後に、受光素子18のどの 位置に入光したかによって受光信号処理回路20 が変速位置を検知し、表示部58により変速位置 をランプ表示するとともに、制御部10に検知信 号を入力し変速操作を行っている。

更に、前記接点スイッチ 4 6 は、ON・OFF 信号によって回動部 2 4 における変速操作中か否 かを制御部 1 0 に知らせ、制御部による円滑な変 速制御に寄与している。

これにより、変速操作が極めて容易となり、しかも、接点を減少させたことによって変速動作を 迅速・確実に行い得る。

また、足用操作レバーによって回動部のロックを解除することにより、回動部の誤動作を確実に 防止することができ、安全な車両走行に寄与し得る。


[考案の効果]


以上詳細に説明した如くこの考案によれば、回動側となるハグリップと固定側となる動作ルグリップと固定側となる動作ルグリップと配設し、この動物にのみ動作を設けたので、変速操作が存って変速操作が存って変速ができる。また、足用操作とにより、を解除することができ、事間を全性を確保し得る。

4. 図面の簡単な説明


第1~8図はこの考案の実施例を示し、第1図はオートバイの概略右側面図、第2図は左側のグリップ部位の拡大図、第3図は回動部の概略断面図、第4図は足用操作レバーの概略図、第5図は変速機構を示す概略拡大断面図、第6図は回動部の概略拡大図、第7図は回動部の正面図、第8図は回動部の側面図である。

図において、2はオートバイ、4はハンドルバー、6はハンドルグリップ、8はハンドルスイッチボックス、10は制御部、12はアクチュエータ、14は発光素子、16は発光素子駆動回路、22は変速指令スイッチ部、24は回動部、26は円板状部材、28は掲動部、30は変速レバー、32はロックボール、34はロック機構、36はロックボール、34はロック機構、36は口ックパー、38は遅れ、44はロックピン、46は接点スイッチ、48はワイヤケーブル、50は足用操作レバー、52は信号線である。






代理人 弁理士 西 郷 義 美 1042 (ほかし 名) (ほかし 名)





第5図



528

61-8104:





郷 義 美(ほか | 名) 西 弁理士 代理人

529

手続補正書 (方式)

昭和59年11月26日

特許庁長官 志 賀 学 殿

1. 事件の表示 実顧昭 5 9 - 1 6 3 9 0 5 号

2.考案の名称

電動式変速機の変速装置

3.補正をする者

事件との関係 実用新案登録出願人

住 所 静岡県浜名郡可美村髙塚300番地

名 称 (208) 鈴木自動車工業株式会社

代表者 鈴 木 修

4.代 理 人 〒105 En 03-438-2241 (代表)

住 所 東京都港区虎ノ門 3 丁目 4 番 1 7 号

鹿友第3ピル4階

氏名 (8005) 弁理士 西郷義美





- 5.補正命令の日付 自発
- 6.補正の対象

図面 (内容に変更なし)

7.補正の内容

正式図面を提出する。





530

実開行 81012

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked.
BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.